




<u>Fekalinė kanat 50t.</u>		Nr. (<u>70</u>) <u>211</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>		<u>Justiniškų bulv.</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		<u>109-A-10</u>	
		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>2 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>161.84</u>	
Žemė	<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>161.84</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>3.24</u>	<u>157.60</u>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>3.90</u>	<u>157.94</u>
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>3.90</u>	<u>157.94</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-312485</u> ..
					Sudarė <u>KPČ Petras</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>82</u> m. <u>12</u> mėn. <u>29</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)