

-4-

Vandentiekis kameros Nr. () 127 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Taikos-Liūis 109-A-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Diagramas:

Liūis g-vė

6064611,37
578278.86

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		166,97	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	166,97	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,40 x 2,00	4,13	16284	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PE 180	Viršus 2,26	164,77	
	Nr. 2	PE 200	Apačia 3,52	163,45	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 109-A-11
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					2005 m. ... 28. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)