

146

ITI Nr. 91^d



KF (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (39) 164 KORTELE
Vilnius (Miestas)	Taikos (Gatvė)	109-A-11 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		167,70	
Žemė				0	167,70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	4,23	163,47	Pastabos
Vamzdiai	Nr. 1	q/c	200	Viršus Apačia 4,44	163,26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2/3276. Sudarė <u>Antanas Černigajus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Antanas Černigajus</u> (parašas) (pavardė) 1986 m. 02 mėn. 30 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	q/c	200	Viršus Apačia 4,51	163,19	
	Nr. 3	q/c	150	Viršus Apačia 2,89	164,81	
	Nr. 3 ^d	ket.	150	Viršus Apačia 4,32	163,38	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		