

F. Kar. šulinio Nr. (11) 187 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Taikos 109-A-11
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 8 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167.49	
Žemė			0.0	167.49	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	3.48	164.01	Pastabos
Vamzdyniai	Nr. 1	asbc.	200	Viršus 3.77 Apačia 163.72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-343666- Sudarė <u>Bankauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alkaj</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 03. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	asbc.	200	Viršus Apačia 3.82 163.67	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	