

149

ITI Nr. 91^d

KF

šulinio

Nr. (37) 205 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Taikos

109-A-11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		168,13	
Žemė				0	168,13	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1,41	166,72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus		
				Apačia	1,62	166,51
	Nr. 2	ket.	150	Viršus		
				Apačia	1,66	166,47
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3276.

Sudarė *Antanas Černauskas* (parašas) (pavardė)

Patikrino *Antanas* (parašas) (pavardė)

1986 m. 09 mėn. 30 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)