

114

ITI Nr. 91^a

KF		šulinio		Nr. (<u>289</u>) <u>3</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>109-A-11</u>		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Justiniškių Gnr</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 11 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		171.13	
Žemė			0.00	171.13	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	4.30	166.83	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	a/c	150	Viršus 4.33 166.80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	a/c	150	Viršus 4.33 166.80	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objektas Nr. 91.3.38.4...
					Sudarė <u>Absochoj</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. ... 12. mėn. 22 d. (Irenginio tyrinėjimo data)