ITI Nr. 91[a]

KF	šulinio	Nr. (2) 34 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Taikos	109-A-11
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			171,48
Žemė				0		171,48
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	3,07		168,41
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3,25	168,23
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3,25	168,23
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia	3,10	168,38
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės met. 6
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3692

Sudarė (parašas) Černiauskas (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1987 m. 02 mėn. 17 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84