

3

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>85</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Taikos</u> (Gatvė)		<u>109-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	

Horizontalinis

Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 2 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		170.13	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	170.13	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	1.44	168.69	
Vamzdžiai	Nr. 1	Rel.	190	Viršus Apačia 1.98	168.57
	Nr. 2	Rel.	190	Viršus Apačia 1.98	168.57
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-11-7928</u> Sudarė <u>Samblauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. mėn. 27 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)