

KF
(Komunikacija)

Šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (8) 92^o KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Justiniškis
(Gatvė)




109-A-11
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet.	650		170,23	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	0,71	169,52	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia	
				0,85	169,38
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	
				0,87	169,36
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
Vamzdžiai	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB Inžineriniai tyrimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA" Objekto Nr. 01-3/
					Sudarė <i>Čirlikas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Čirlikas</i> (parašas) (pavardė)
					1999 m. 05 mėn. 18 d. (Irenginio tyrimo data)