

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 97 KORTELE

109-A-11

75/32-0034

Vilnius

(Miestas)

Justiniškių

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	630			170.23	1 met.kopėčios ir 3 met.lipynės (medžiaga, kiekis)
Žemė			0		170.23	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1000	3.01		167.22	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	Ket.	150	Viršus	2.20	168.03
				Apčia		
	Nr.2	Ket.	150	Viršus	2.20	168.03
				Apčia		
	Nr.3	PE	90	Viršus	2.23	168.00
				Apčia		
	Nr.4	PE	110	Viršus	2.23	168.00
				Apčia		
	Nr.5			Viršus		
				Apčia		
	Nr.6			Viršus		
				Apčia		
	Nr.7			Viršus		
				Apčia		
						Aukščių sistema– LAS07
						A. Diskos I.Į.
						Objekto Nr. 58108
						Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						2018-03 (kortelės sudarymo data)