

Buit. ir ūk. nuotekos
(Komunikacija)

Riebalų atskirtuvas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)



Taikos
(Gatvė)

Nr.() 99A KORTELĖ

75/32-0034, 109-A-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	— (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	600			169.64	Ar yra vandens —		
Žemė		Gruntas		0.00		169.64	Ar yra dujų —		
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6064668.35; Y = 578370.26		
Dugnas		Plastm.	1800	2.47		167.17	LAS07 aukščių sist		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "Kerista"		
				Apačia	1.24	168.40			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Objekto nr. 2017–36		
				Apačia	1.31	168.33			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Parašas		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Parašas		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2017–12–05		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					