


<u>Fekalinė kanal. sut.</u>		Nr. (<u>72</u>) <u>12</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Justiniškiai 6m.v.</u>		<u>109-A-14</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 25\,244.20$
 $y = 24\,319.47$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>161.46</u>	
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>161.46</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>3.32</u>	<u>158.14</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>4.03</u>	<u>157.43</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>4.03</u>	<u>157.43</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-3/2485</u> Sudarė <u>K. R. C. / P. R. A. / K. S.</u> Patikrino <u>M. R. C. / P. R. A. / K. S.</u> 19 <u>82</u> m. ... <u>4</u> ... mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)