

137

ITI Nr. 91^d

Fikualizacija

šulinio

Nr. (7) 121

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Taikos

109-A-14

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167,22	Ar yra vandens?
Žemė			0	167,22	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	1,52	165,70	
Vamzžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia 1,60	165,62
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia 1,75	165,47
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3132-16..
					Sudarė <i>Antanas Cerniauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Antanas</i> (parašas) (pavardė)
					1986 m. 09 mėn. 30 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)