

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>2</u>), <u>172</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>109-A-14</u>			
<u>Vilnius</u>		<u>Taikos</u>		(Planšeto nomenklatura)			
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

X = 25075,15
Y = 24351,00

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. <u>16</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		166,85	
Žemė				0	166,85	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	4,78	162,07	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 4,85	162,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objektas Nr. <u>21-3/3276</u> Sudarė <u>Alvydas Černiauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė) 198 <u>6</u> m. <u>10</u> ... mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 5,10	161,75	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		