

<u>F. Kandalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Taikos</u> (Gatvė)	Nr. (<u>1</u>) <u>174</u> KORTELE <u>109-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)
--	---	--

ŠULINIO PĖDVAIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės mđ. 13 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		167,84	
Žemė				0	167,84	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	5,35	162,49	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia	5,60	162,24
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia	5,50	162,24
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3.3276

Sudarė Almiej (parašas) (pavardė)

Patikrino Almiej (parašas) (pavardė)

1926 m. 09. mėn. 30. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)