

133

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Taikos</u> (Gatvė)	Nr. (19) 21 KORTELE <u>109-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

(0)
(0,44)

25 31

Horizontalinis

2 0.1

233

5MG
K661

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		168,22	
Žemė				0	168,22	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,02	166,20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	2,09	166,13
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	2,18	166,04
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. 01-3/3276						
Sudarė <u>Algis Cerniškė</u>						
Patikrino <u>Algis</u>						
1986 m. 10. mėn. 1 d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						