

123

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Toilcos</u> (Gatvė)	Nr. (<u>17</u>), <u>26</u> KORTELE <u>109-A-14</u> (Planšeto nomenklatūra) ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
---	---	--

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		168,32	Ar yra vandens?
Žemė				0	168,32	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	4,67	163,65	
Vamzdžiai	Nr. 1	9/c	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3276</u> Sudarė <u>Antony Cerniauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1986 m. 10. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	4,75	
	Nr. 2	9/c	200	Viršus		
				Apačia	4,78	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus		
				Apačia	1,84	
	Nr. 3 ^d	ket.	100	Viršus		
				Apačia	4,67	
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		