

Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (19) 32
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE 109-A-14
(planšeto nomenklatura)


1985
(įrenginio pastatymo metai)

Baublio
(miestas)


Šilutės
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PŪVIAI:

a) Vertikaliniai:




b) Horizontaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:

K-662

K-663



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		168.62	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pūvuiuose
Dugnas	bet.		3.50	165.12	duoti iki vamzdžių viršaus
Pūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-4	menuo.	cm	70, 70, 80, 50	
	5	600mm.	cm	200	
	6	kanaliz.			
2	1-4	menuo.	cm	80, 80, 100, 70	
	5	600mm.	cm	100	
	6	kanaliz.			
3	1-4	menuo.	cm	100, 100, 100, 80	
	5	600mm.	cm	200	
	6	kanaliz.			
4	1-4	menuo.	cm	50, 50, 80, 40	
	5	600mm.	cm	70	
	6	kanaliz.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/3276</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>6</u> m. <u>03</u> mėn. <u>20</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)