

komunikacija.

(Komunikacija)

kameros

(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (33) 81 KORTELĖ

miestas

(Miestas)

gatvė

(Gatvė)

109-A-14

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		168.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.		2.84	165.48	Pastabos B=168.31
Vamzdžiai	Nr. 1	cm	150	Viršus 2.49 165.83	
	Nr. 2	cm	150	Viršus 2.49 165.83	
	Nr. 3	cm	150	Viršus 2.49 165.83	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/3276..
					Sudarė B. Štambulis (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1986 m. 03.20 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)