

Vandens tiekimo kameros Nr. (35) 14 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius 109-A-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)
100
1.70
1.30

Vertikalinis
Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

K-538
K-539

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		168.07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.00	3.50	164.57	Pastabos B=168.08
Vamzdynai	Nr. 1	CUH 150	Viršus 3.05	165.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3066 Sudarė <u>Alvy</u> - (parašas, pavardė) Patikrino <u>Alvy</u> - (parašas, pavardė) 1985 m. ... XI ... mėn. 22. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	CUH 150	Viršus 3.05	165.02	
	Nr. 3		Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		