


Fek. Kar. šulinio Nr. (1) 64 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Taikos 109-A-15
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		16713	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	16713	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	1.00	1.79	16534	
Vamzdis	Nr. 1	Ret.	100	Viršus Apačia 1.90	16523
	Nr. 2	Rev.	170	Viršus Apačia 1.91	16522
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-413266</u>
Sudarė					<u>B. Kauskas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>Alksys</u> (parašas) (pavardė)
1978 m. ... 0.2 ... mėn. 2. d.					(Inginio tyrinėjimo data)