

<u>Fek. Kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>39</u>) <u>48</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršališkis</u> (Gatvė)		<u>109-A-16</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės4..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		176.51	Ar yra vandens?
Žemė		asf.		0.00	176.51	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	2.46	174.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia	2.58 173.93	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>41.3/1.113.</u> Sudarė <u>A. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stuop</u> (parašas) (pavardė) 197. <u>8</u> m. <u>11</u> mėn. <u>25</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	2.63 173.88	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		