

<i>Fekalinė</i>		<i>kanal sul.</i>		Nr. (<i>38</i>) <i>71</i>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)					
<i>Alinins</i>		<i>gautiniškis sm.r.</i>		<i>109-A-2</i>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

$$x = 25945.40$$

$$y = 24365.40$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>8 metal.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>beton</i>	<i>0.65</i>		<i>111.75</i>	
Žemė		<i>gr.</i>		<i>0.0</i>	<i>111.75</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet.</i>	<i>1.00</i>	<i>4.40</i>	<i>161.35</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>11-2-245</i> Sudarė <i>Patikrinęs</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Patikrinęs</i> (parašas) (pavardė) 1983 m. ... <i>23</i> ... mėn. <i>3</i> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 2	<i>Keram. 200</i>		Viršus	<i>4.51</i>	
				Apačia	<i>167.24</i>	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			