

17

ITI Nr. 91^d

F. Kanalizacija

šulinio

Nr. (64) 85 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Taikos

109-A-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 6. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		171.45	Ar yra vandens?
Žemė			0	171.45	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2,90	168.55	
Vamzdučiai	Nr. 1	pl.	100	Viršus Apačia 3,02	168.43
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 3,08	168.39
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 81-3/2276.
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1985 m. 09. mėn. 18. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)