

12

ITI Nr. 91^d



KF	šulinio	Nr. (79) 88	KORTELE
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)		
Vilnius	Taiškos	109-A-2	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis


Horizontalinis



42

5MG

k 611A



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		171.24	
Žemė				0.00	171.24	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.97	167.27	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus		
				Apačia	4.18	167.06
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	4.19	167.05
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	1.78	169.46
	Nr. 3 ^a	ket	100	Viršus		
				Apačia	4.05	167.19
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3.1.32.6..

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)1976. m. 09. mėn. 16. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)