



Praciniamo kolektoriaus Kamera Nr. (5) 92 KORTELE 109-A-2
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1985 Brubnoc Šilovnoc
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>A nok. - 0.58</u> <u>B nok. - 0.60 H-171.64</u>
Dangtis	ket.	650		171.60	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.		3.48	168.12	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3276</u> Sudarė <u>Antanas S. A.</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>Alvydas</u> (pavardė) (parašas) 1986 m. <u>03</u> mėn. <u>15</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-4	menurc.	cm	100, 100, 125, 100	
	5	begorp	cm	200	
	6	kadem			
2	1-4	menurc.	cm	80, 80, 100, 70	
	5	begorp	cm	150	
	6	kadem			
3	1-4	menurc.	cm	100, 100, 100, 80	
	5	begorp	cm	200	
	6	kadem			