



Praciniamojo kolektoriaus Kamero Nr. (8) 1 KORTELE 109-A-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1985
 (įrenginio pastatymo metai)
БулбННОС Инженер Кос
 (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		1	Medžiaga	1	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės	
Dangtis			ket.		650		174.60	(medžiaga, kiekis)	
Žemė								Ar yra dujų?	
Sienos			bet.					Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose	
Dugnas			bet.			3.20	171.40	duoti iki vamzdžių viršaus	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.		Atst. nuo dugno m			2) $K_{\text{K.K.}} = 0.40$	
1	1-4	menroc.	cm	50, 50, 80, 50					
	5	koagomp.	cm	200					
	6	kašeni							
2	1-4	menroc.	cm.	50, 50, 80, 50					
	5	koagomp.	cm.	30					
	6	kašeni							
3	1-2	menroc.	cm.	200, 200					
	3	koagomp.	cm.	200					
	4	kašeni							
								Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
								Objekto Nr. 01-3/3276	
								Sudarė	Pambliukas S. I.
								(pavardė)	(parašas)
								Patikrino	Almiej
								(pavardė)	(parašas)
								1986 m. 03 mėn. 15 d.	
								(įrenginio tyrinėjimo data)	