

46

ITI Nr. 91^d




KF (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (115) III	KORTELE
Vilnius (Miestas)	Tarkos (Gatvė)	109-A-3	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 10..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		175.96	
Žemė			0.00	175.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	4.67	171.29	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 4.90	171.06
	Nr. 2	a/c	300	Viršus Apačia 5.08	170.88
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 3.00	172.96
	Nr. 3 ^a	ker	150	Viršus Apačia 4.82	171.14
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01.31.38.6...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1976 m. 09. mėn. 12. d.					(Irenginio tyrinėjimo data)