45

ITI Nr. 91[d]

KF (Komunikacija) | šulinio (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (114) 118 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Taikos (Gatvė) | 109-A-3 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			176.18
Žemė				0.00		176.18
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000	2.86		173.32
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.08	173.10
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.11	173.07
	Nr. 3	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.01	173.17
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės met. 5
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.3/3276

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1986 m. 09 mėn. 18 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84