




44

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Taikos</u> (Gatvė)	Nr. (<u>113</u>) <u>119</u> KORTELE <u>109-A-3</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		176.47	
Žemė				0.00	176.47	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.00	173.47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.15	173.32
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	3.17	173.30
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.07	174.70
	Nr. 3 ^a	ket	100	Viršus		
				Apačia	3.06	173.71
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01.31.3276...

Sudarė Horščak
(parašas) (pavardė)Patikrino Aliej
(parašas) (pavardė)

1976. m. 09. mėn. R. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)