

40

ITI Nr. 91^d

KF

Šulinio

Nr. (27) 12 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Karkos

109-A-3

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. met. 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173.925	
Žemė			0.00	173.92	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	5.35	168.57	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus	
				Apačia	5.16 168.76
	Nr. 2	bet	300	Viršus	
				Apačia	5.16 168.76
	Nr. 3	ker	200	Viršus	
				Apačia	5.07 168.85
	Nr. 4	ker	150	Viršus	
				Apačia	3.90 170.02
	Nr. 5	ker	150	Viršus	
				Apačia	4.78 169.14
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 109-A-3
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1986 m. ... 22. ... mėn. 18 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)