

41

ITI Nr. 91^d

KF

Šulinio

Nr. (110) 168

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Taikos

109-A-3

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

5 MG
k 618

141



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		176.75	
Žemė			0.00	176.75	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1.55	174.90	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	ket	100	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	kur	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. 01.2/3276..
					Sudarė <i>Strochar</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Strochar</i> (parašas) (pavardė)
					1986 m. 22. mėn. 18. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)