

8

Šulinio Nr. (10) 184 KORTELE

(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas) 109-A-3




(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		176.62	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	4.25	172.37	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	rep 150	Viršus Apačia	4.32 172.30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 101-3/3400. Sudarė [Signature] Patikrino [Signature] 1985 m. ... XI ... mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	rep 150	Viršus Apačia	4.34 172.28	
	Nr. 3	rep 100	Viršus Apačia	2.16 174.46	
	Nr. 3a	rep 100	Viršus Apačia	3.24 173.38	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		