


Praeinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (4) 212 KORTELE 109-A-3
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1985 (įrenginio pastatymo metai)
Šilutė (miestas) Šilutės k. (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		176.57	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.		3.42	173.15	2) B - nog. r. p. m. o. m.
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	A = K. k. - 0.56
1	1-4	menuo.	cm.	80, 80, 100, 70	
	5	bojono	cm.	100	
	6	kaštelis			
2	1-4	menuo.	cm.	50, 50, 80, 32	
	5	bojono	cm.	50	
	6	kaštelis			
3	1-4	menuo.	cm.	70, 70, 80, 50	
	5	bojono	cm.	80	
	6	kaštelis			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/3276
					Sudarė <u>Pomiklauskas B. A.</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Šilutė</u> (pavardė) (parašas)
					1986 m. 03 mėn. 15 d. (įrenginio tyrinėjimo data)