

Praeinamas kolektorius
(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

NR


4

Vilnius
(Miestas)


Taikos g.
(gatvė)

109-A-3
(Planseto nomenklatura)


SULINIO PJUVIAI (m.)



Horizontalusis



PRIRISIMO BREZINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės — —
Dangtis		ket.	650		174.56	(Medžiaga, kiekis)
Zeme						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų? — —
Dugnas		bet.	3820x5700	3.26	171.30	Pastabos: Atstumai pjūviuose
1	Nr	Rūšis	Medž	Ats.n.dug		duoti iki vamzdžių apačios
	1-2	šiluminė	pl	57 ,57		
	3-4	šiluminė	pl	57 ,57 (užakinti)		Dangtis (A) po plytelėm
	5	vand	pl	200		
	6	kabeliai				
2	7	apš.kab				
	1-2	šiluminė	pl	219,219		
	3	vand	pl	50		AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	4	kabeliai				fil. "TOPOGRAFIJA"
3	5	apš.kab				
	1-2	šiluminė	pl	57 ,57		Objektas: 01-2-11870
	3-4	šiluminė	pl	57 ,57		
	5	vand	pl	50		
	6	kabeliai				Sudare
	7	apš.kab				(parasas) (pavarde)
						Patikrino
						(parasas) (pavarde)
						2008 m. 01 men. 15 d.
						(Irenaimo tyrinejimo data)