




47

ITI Nr. 91^d

<i>KF</i>	Šulinio	Nr. (<i>116</i>) <i>69</i>	KORTELE
(Komunikacija)	(Irenginio pavadinimas)		
<i>Vilnius</i>	<i>Taihos</i>	<i>109-A-3</i>	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		176.23	
Žemė				0.00	176.23	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2.45	173.78	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.48	173.75
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.56	173.62
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.47	173.76
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTASObjekto Nr. *21.31.34.36*Sudarė *Alvydas*
(parašas) (pavardė)Patikrino *Alvydas*
(parašas) (pavardė)

1975 m. mėn. d.

(Irenginio tyrinėjimo data)