

F. Kanalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Įrenginio pavadinimas)

Taikos

(Gatvė)

Nr. (K4) 919

KORTELE


109-A-3

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		178,72	
Žemė			0	178,72	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnos	bet.	1000	4,21	174,51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 4,29	174,43
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 4,35	174,37
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia 4,21	174,51
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia 3,92	174,80
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 109-A-3/3066
					Sudarė <i>Alm</i> <i>Cernigovskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Alm</i> - (parašas) (pavardė)
					1986 m. 03. 05. mėn. 05. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)