



<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>2</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Rygos</u> (Gatvė)		<u>109-A-4</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	


Vertikalinis



(0,0)
(1,00)

Horizontalinis





13MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4
Dangtis		ket.	650		180,51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,0	2,82	177,69	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	2,54 177,97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/5087</u> ...
	Nr. 2	o/c	150	Viršus Apačia	2,84 177,67	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė <u>LD</u> <u>Zolara</u>						(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>LD</u>						(parašas) (pavardė)
19 <u>91</u> m. <u>12</u> mėn. <u>12</u> d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)