




<u>Fekalinė</u>		<u>kanal</u>		Nr. (<u>39</u>) <u>162</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>Vilnius</u>		<u>109-A-6</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		<u>Justiniškio, 6m.p.</u>		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





$$\frac{x = 25560.54}{y = 24324.00}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>3 metal.</u> ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>ker.</u>	<u>0.65</u>		<u>164.19</u>		
Žemė		<u>gr.</u>		<u>0.00</u>	<u>164.19</u>	Ar yra vandens?	
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?	
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>2.00</u>	<u>3.48</u>	<u>160.11</u>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.2485</u> Sudarė <u>RPet. Petkavskas</u> Patikrino <u>[signature]</u> 1982 m. 11. mėn. <u>24</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	<u>4.03</u>		<u>160.16</u>
	Nr. 2	<u>Beton</u>	<u>800</u>	Viršus			
				Apačia	<u>4.03</u>		<u>160.16</u>
	Nr. 3	<u>ker.</u>	<u>200</u>	Viršus			
				Apačia	<u>3.39</u>		<u>160.80</u>
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			