

Pradinamojo kolektoriaus Kamera Nr. (10) 33
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE 109-A-6
(planšeto nomenklatura)


1985
(įrenginio pastatymo metai)

Buciumoc
(miestas)


Šilaiškos
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		174.02	
Žemė					Ar yra dujų? —
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.		3.64	170.38	2) B = 173.96 Kok. = 0.57
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-4	menual.	cm	100, 100, 100, 70	
	5	begoup.	cm	150	
	6	našėm.			
2	1-4	menual.	cm	50, 50, 80, 50	
	5	begoup.	cm	50	
	6	našėm.			
3	1-4	menual.	cm	80, 80, 80, 50	
	5	begoup.	cm	150	
	6	našėm.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>0.3/3276</u>
					Sudarė <u>Antanas St.</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>Stasys</u> (pavardė) (parašas)
					1986 m. <u>03</u> mėn. <u>15</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)