



50

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Taihos</u> (Gatvė)	Nr. (<u>124</u>) <u>12</u> <u>109-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)	KORTELE
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. 11
Dangtis		ket.	650		176.28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	176.28	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	4.28	172.00	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	a/c	200	Viršus		
				Apačia	4.41	171.87
	Nr. 2	a/c	200	Viršus		
				Apačia	4.41	171.87
	Nr. 3	ket	100	Viršus		
				Apačia	2.18	174.10
	Nr. 4 ^a	ket	100	Viršus		
				Apačia	4.34	171.94
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. ... 01-31-324...
						Sudarė <u>Brochaj</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Almij</u> (parašas) (pavardė)
						1976 m. ... 09 ... mėn. 18 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)