

F. Kar.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Taikos
(Gatvė)

Nr. (21) 135 KORTELE
109-A-7
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172.78	
Žemė			0.0	172.78	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnos	bet.	1.00	2.34	170.44	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc.	150	Viršus Apačia 2.49	170.69
	Nr. 2	asbc.	150	Viršus Apačia 2.47	170.21
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 61-31.1064..
					Sudarė <u>P. K. K.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					1976 m. ... 23 ... mėn. 20 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)