

<u>F. Ram.</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (3) 82 KORTELE	
<u>Vilnius.</u> (Miestas)		<u>Taikos</u> (Gatvė)		<u>109-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(6)
(1.22)

3

2

61

Horizontalinis

2

3

61

2

3

61

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis	ket.	650		173.58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	3.40	170.18	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc.	200	Viršus Apačia 3.42	170.06
	Nr. 2	asbc.	200	Viršus Apačia 3.48	170.00
	Nr. 3	Rer.	190	Viršus Apačia 3.43	170.05
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 101-314066.
					Sudarė <u>Bent Klauka</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Adunys</u> (parašas) (pavardė)
					1986 m. ... 22 ... mėn. 20 d. (Irenginio tyrinėjimo data)