

Vandens tiekimo

Nr. (37) 21 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Niršuliškis

(Miestas)

(Gatvė)


109-B-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	kel	0.00		180.20	
Žemė			0.00	180.20	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1.50 x 1.95	1.70	178.50	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kel	100	Viršus 2.12 178.08	
				Apačia	
	Nr. 2	kel	100	Viršus 2.12 178.08	
				Apačia	
	Nr. 3	kel	100	Viršus 2.12 178.08	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 013
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrinė [signature] (parašas) (pavardė)
					1977 m. mėn. 28 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)