

VANDENTIEKIO

KAMERA

Nr. () 2 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

VILNIUS

LAISVĖS PROSPEKTAS

109-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės MET. KOPEČIOS (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	650		175.94	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	175.94	Ar yra dujų?
Sienos		BET.				Pastabos
Dugnas		BET.	185x2,65	2.80	173.14	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	300	Viršus 2.35	173.59	
	Nr. 2	KET.	300	Viršus 2.35	173.59	
	Nr. 3	KET.	150	Viršus 2.40	173.54	
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
B.Stankero PĮ						Objekto Nr. 97.111....
						Sudarė <i>Stankers</i> NOLOČAJEV (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Stankers</i> (parašas) (pavardė)
						1998. m. 06. mėn. 14. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)