

Vandentiekio

Šulinio

Nr. () 54^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Laisvės pr.

109 - B - 11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto numerizacija)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		177,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2,82	174,35	Pastabos
Vandens	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,11 175,06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2,11 175,06	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2,13 175,04	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr.
					Sudarė
					Patikrino
					1998 m. ... 9 ... mėn. ... d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)