

KF

Šulinio

Nr. () 69 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Laisvės pr.

109 - B - 11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIEŽIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		177.19	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2.18	175.01	Pastabos
Vandens	Nr. 1	plast.	200	Viršus Apačia 2.33	174.86
	Nr. 2	plast.	200	Viršus Apačia 2.38	174.81
	Nr. 3	plast.	100	Viršus Apačia 2.02	175.17
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> Parengė (Parengė) (Parengė)
					Patikrino (Parengė) (Parengė)
					1998 m. ... 0.9 ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)