

KF

Šulinio

Nr. (6) 76 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Laisvės pr.

109-B-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		176,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,94	173,41	Pastabos
Vandiniai	Nr. 1	plast.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	plast.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					J. ŠALKAUSKO P!
					Objekto Nr.
					Sudarė J. Šalkauskas
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino
					(parašas) (pavardė)
					1999 m. 10. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)