



91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	Šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>Y. Matulaičio</u> (Gatvė)	Nr. () <u>84^a</u> KORTELE <u>109-B-11</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duotį m)		PRIRIŠIMO BRŽINYS

(00)

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	300		174.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Slėnis		plast.				Ar yra dujų?
Dugnas		plast.	360	3.03	171.37	Pastabos: <u>Šulinio dangtis lūžęs</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	200	Viršus Apačia	3.23 171.17	 <u>žemiau</u>
	Nr. 2	plast.	200	Viršus Apačia	3.23 171.17	
	Nr. 3	plast.	100	Viršus Apačia	3.23 171.17	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						J. ŠALKAUSKO PI
						Objekto Nr.
						Sudarė <u>Alkis Šalkauskas</u>
						(parašas) (pavardė)
						Patikrino
						(parašas) (pavardė)
						1989 m. d. mėn. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)