

Vandentiekio kameros

Nr. () 85 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Laisvės pr.

109 - B - 11

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duotį m)

PRIRIŠIMO BRŽŪNYS

Vertikalinis



Horizontalinis



(2,50)

(1,15)

(00)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		173,08	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba... be dangčio
Dugna	bet.	2,50/205	2,41	170,67	
Vandentiekio	Nr. 1	kpt.	150	Viršus 1,97 Apačia 1,97	174,11
	Nr. 2	kpt.	150	Viršus 1,97 Apačia	174,11
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					J. ŠALKAUSKO P1
					Objekto Nr. 99 - 00.1...
					Sudarė J. Šalkauskas (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1999 m. 22. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)